

معلومات

اگنیشن کی چانپ	P. 95
انسر و منش، کٹرولز اور دیگر خصوصیات	P. 96
موڑ سائیکل کی دیکھ بھال	P. 97
موڑ سائیکل کو کسی مقام پر محفوظ رکھنا	P. 100
موڑ سائیکل کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنا	P. 101
آپ اور ماہول	P. 102
سیریل نمبرز	P. 103
الکوحل پر مبنی فیوں	P. 104

دستاویزات کا بیگ

اوپر میں اول، رجسٹریشن اور انٹروز کی معلومات سیٹ کے نیچے موجود پلاسٹک بیگ میں محفوظ رکھی جاسکتی ہیں۔

انسٹرمنٹس، کنٹرولر اور دیگر خصوصیات

اگنیش سونچ

اگر انجن بند ہے اور آپ اگنیش سونچ کو آن رہنے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہیئتی ڈسچارج ہو جاتی ہے۔
موڑ سائیکل چلاتے ہوئے چابی کو ہرگز نہ گھمائیں۔

اوڈومیٹر

جب اوڈومیٹر کے اعداد 9.999,999 سے تجاوز کر جاتے ہیں تو یہ خود بخود 0 پر منتقل ہو جاتا ہے۔

ٹرپ میٹر

جب ٹرپ میٹر کے اعداد 9.999 سے تجاوز کر جاتے ہیں تو یہ خود بخود 0 پر منتقل ہو جاتا ہے۔

موڑسائیکل کی دیکھ بھال

(۴)

آپ کی ہندا کی بہتر لائف کے لیے صفائی اور پاش کا کام اکٹر کروانا بہت ضروری ہے۔ صاف سترھی موڑسائیکل میں مکانہ مسٹنے کی نشاندہی آسان ہوتی ہے۔ سڑک کو برف سے بچانے کے لیے سمندر کا پانی یا سالٹ کا استعمال موڑسائیکل پر زنگ کے بننے کا سبب بنتا ہے۔ کوشل یا ناہموار سڑکوں پر موڑسائیکل چلانے کے بعد اپنی موڑسائیکل کو چھپی طرح دھوئیں۔

واشنگ

موڑسائیکل کو دھونے سے قبل انجن، مفلر، بریکس اور دیگر زیادہ درجہ حرارت والے پارٹس کو ٹھہڈا ہونے دیں۔

- 1- بلکی مٹی اور گردنباد کو صاف کرنے کے لیے موڑسائیکل کو بہت کم پر یا شروع والے گارڈن پاپ سے دھوئیں۔
- 2- اگر ضرورت محسوس ہو تو سفیخ یا نرم تولیہ کا ٹکڑا میں اور نرم روکلیز کی مدد سے دھول مٹی صاف کریں۔

ہیڈلائٹ لینس، پنلز اور دیگر پلاسٹک اشیاء کو نہایت احتیاط کے ساتھ صاف کریں تاکہ اس پر کوئی نشان یا کھروٹخ نہ پڑے۔

ایکٹر یکل پارٹس، مفلر اور ایر کیسیز میں پانی جانے سے محفوظ رکھیں۔

3- اپنی موڑسائیکل کو کافی مقدار میں پانی کے ساتھ دھوئیں اور پھر زم، خشک کپڑے سے احتیاط کے ساتھ خشک کر لیں۔

4- جب موڑسائیکل خشک ہو جائے، تو گھونٹے والے پارٹس کو لبریکیٹ کریں۔ اس بات کو یقینی بنا کر اس کے لبریکیٹ نائزروں یا بریکس پر نہ لگے۔ اگر لبریکیٹ بریک ڈسک، پیڈر، ڈریمز یا جو تو پر لگ گئی ہے تو وہ بعد ازاں بریکس کی مستعدی پر بری طرح اڑانداز ہو سکتی ہے جس سے حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔

5- موڑسائیکل کے خشک ہونے کے فوری بعد ڈرائیور چین پر لبریکیٹ لگا کر لیں۔

6- زنگ سے بچانے کے لیے مومن (پاش) کی تہہ لگا کر لیں۔

ایسی پروڈکس استعمال نہ کریں جس میں تیز ڈریٹنٹس یا کیمیکل اجزا شامل ہوں یہ آپ کی موڑسائیکل کے دھاتی، پلاسٹک پارٹس اور بریکس کو خراب کر سکتے ہیں۔ پاش کو نائزروں اور بریکس پر لگنے سے بچائیں۔

اگر آپ کی موڑسائیکل کے کسی حصے پر (matt) سُن پینٹ لگا ہو اسے تو وہاں پاش کی تہہ نہ لگائیں۔

موثر سائیکل کا خیال رکھنا

بُعد
زیادہ

● ایرکلیز پر براہ راست پانی نہ دالیں۔

◀ ایرکلیز میں پانی جانے سے موثر سائیکل انجن اشارٹ کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔

● ہیڈلائٹ کے نزدیک براہ راست پانی نہ دالیں۔

◀ موثر سائیکل دھونے سے ہیڈلائٹ پر موجود لینس پر دھندا آ سکتی ہے، ایسا بارش میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جزو قوتی ہے۔ اس سے ہیڈلائٹ کی افادیت یا عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

◀ تاہم اگر آپ اپنی موثر سائیکل کی ہیڈلائٹ کے اندر زیادہ مقدار میں پانی دیکھتے ہیں تو تو فوراً اپنے ڈیلر سے رابط کریں۔

● موثر سائیکل کی میٹ (سن) پینٹ والی سٹیچ پر پاش نہ لگائیں۔

◀ نرم کپڑے یا سفونگ کا استعمال کریں، بہت سارے پانی سے اسے دھوئیں اور نرم روڈر چنٹ استعمال کریں۔ اس کے بعد نرم، خشک کپڑے سے میٹ (سن) پینٹ والی سٹیچ صاف کریں۔

● موثر سائیکل دھونے کے لیے ہدایات

◀ موثر سائیکل دھوتے ہوئے مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔
● زیادہ پریشر سے نہ دھوئیں۔

◀ زیادہ پریشر والے پانپ کے استعمال سے آپ کی موثر سائیکل کے الیکٹریکل پارٹس اور گھومنے والے پارٹس خراب ہو سکتے ہیں۔

◀ ان ٹیک پانپ میں موجود پانی کا بربریٹر میں داخل ہو کر ایرکلیز کو خراب کر سکتا ہے۔

● مفلر پر براہ راست پانی نہ لگانے دیں۔

◀ مفلر میں پانی جانے سے موثر سائیکل کے اشارٹ ہونے میں دشواری ہو سکتی ہے اور زگ بھی لگ سکتا ہے۔

● بریک کو خشک کریں۔

◀ پانی بریک کی کارکروگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دھونے کے بعد جب موثر سائیکل چلا کیں تو بریک آہستہ سے لگائیں تاکہ بریک خشک ہو جائے۔

● سیٹ کے نیچے براہ راست پانی نہ دالیں۔

◀ سیٹ کے نیچے پانی جانے سے آپ کے دستاویزات اور دیگر اشیاء خراب ہو سکتی ہیں۔

موٹر سائیکل کو کسی مقام پر محفوظ رکھنا

اگر آپ بیٹری کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹا رہے ہیں تو ایسی صورت میں
ڈسچارج سے بچنے کے لیے بیٹری کا منفی (-) ٹرینل مقطع کر دیں۔
جب آپ کو موٹر سائیکل دوبارہ استعمال کرنی ہو تو مینٹس شیڈول
میں درج تمام مینٹس پارٹس کا جائزہ لیں۔

موٹر سائیکل کو کسی مقام پر محفوظ رکھنا

اگر آپ موٹر سائیکل کو کھلی چکی پر کھڑا کر رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ
آپ اسے فل سائز کے کورسے ڈھانپ دیں۔

اگر آپ ایک خاص مدت تک موٹر سائیکل استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں
تو مندرجہ ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔

موٹر سائیکل کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس پر پاٹش لگا کیں، ہیٹ (سن
پارٹس پر پاٹش نہ لگائیں)۔ کروم شدہ حصوں پر زنگ سے محفوظ رکھنے والا تیل
لگائیں۔

- ڈاری یو چین کو لبریکیٹ کریں۔ (►P.43)
- موٹر سائیکل کو سینٹر اسٹینڈ پر کھڑا کریں اور بلاک کی مدد سے ایسی پوزیشن
رکھیں کہ دونوں ھیں زمین سے اوپر رہیں۔
- باٹش کے بعد کو ہٹا دیں اور موٹر سائیکل خٹک ہونے دیں۔
- ڈسچارج سے بچنے کے لیے بیٹری ہٹا دیں۔ (►P.49)
- بیٹری کو سایہ دار اور ہوا دار جگہ پر چارج کریں۔


سیریل نمبرز

سیریل نمبرز


۱۰۳

فریم اور انجن سیریل نمبر آپ کی موٹر سائکل کی منفرد پیچان ہیں، جو رجسٹریشن کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ یہ نمبرز نئے پارٹس میگاونے کے لیے بھی درکار ہو سکتے ہیں۔

آپ ان تمام نمبرز کو یکارڈ کریں اور محفوظ جگہ پر رکھیں۔



فريم نمبر



انجن نمبر

نوٹ:

منظور شدہ تابع سے زیادہ بیانڈ فیول کا استعمال آپ کی موڑ سائیکل کے میل، رہڑ اور پلاسٹک پارٹس کو خراب کر سکتا ہے۔

اگر آپ کو موڑ سائیکل میں خراب کا کردار یا ایسی علامات نظر آ رہی ہیں جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہیں تو ایسے میں آپ اپنے فیول برائند تبدیل کر لیں۔

الکوول پر مشتمل فیول

مقامی سطح پر الکوول ملے فیول کی فروخت کی جاتی ہے تاکہ خروج شدہ دھوکہ ماحول کو صاف رکھے۔ ایسی صورتحال میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس فیول کا اوکھیں نہیں آپ کی موڑ سائیکل کے لیے تجویز کردہ اوکھیں نمبر کے مساوی ہونیز یا ان لیڈڈ بھی ہو۔

مندرجہ ذیل فیول بیانڈ آپ کی موڑ سائیکل کے لیے تجویز کردہ ہیں۔

- استھنول (ایتھانول الکوول) 10 فیصد تک (جم کی مناسبت سے)

استھنول ملائیشیول بازار میں Gasohol کے نام سے پیش کیا جا سکتا ہے۔

10 فیصد سے زائد استھنول ملے پیٹرول کے استعمال سے:

- فیول ٹینک کا پینٹ خراب ہو سکتا ہے۔
- فیول لائئن کی ٹیوبز خراب ہو سکتی ہیں۔
- فیول ٹینک میں زنگ کا سبب بن سکتا ہے۔
- موڑ سائیکل کی کارکرداری خراب ہو سکتی ہے۔