

دیکھ بھال

دیکھ بھال کے امور انجام دینے سے قبل "دیکھ بھال کی اہمیت" اور دیکھ بھال کے بنیادی اصول "کا بغور مطالعہ کریں۔ سروں ڈیٹا کے لیے "تصریحات" کا جائزہ لیں۔

P. 65	سائیڈ اسٹینڈ	P. 33	دیکھ بھال کی اہمیت
P. 66	ڈرائیور چین	P. 34	دیکھ بھال کا شیدول
P. 71	لکچ	P. 37	بنیادی دیکھ بھال
P. 74	تمثائل	P. 48	ٹول کرٹ
P. 75	کریک کیس بریدر	P. 49	باؤڈی کے پرزوں کو کھولنا اور لگانا
P. 76	متفرق دیکھ بھال	P. 49	بیٹری
P. 76	ہیڈ لائٹ کو ایڈ جسٹ کرنا	P. 50	ہیڈ لائٹ آسٹبلی
P. 77	ریز سپشن کو ایڈ جسٹ کرنا	P. 51	سیٹ
		P. 52	سائیڈ کور
		P. 53	اسپارک پلگ
		P. 55	انجن آئل
		P. 58	بریکس

حفاظتی دیکھ بھال

ہر بار کوئی بھی دیکھ بھال کا عمل انجام دینے سے قبل دیکھ بھال کی ہدایات ضرور پڑھیں، اور اس بات کو لقینی بنائیں کہ وہ عمل انجام دینے کے لیے آپ کے پاس مناسب اوزار، پارٹس اور صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم آپ کو ان تمام مشکلات سے آگاہ کر سکیں جو دیکھ بھال کے امور کی انجام دہی کے دوران درپیش ہو سکتے ہیں۔ آپ ہی صرف اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو متعلقہ کام انجام دینا چاہئے یا نہیں۔

دیکھ بھال کے امور انجام دیتے ہوئے مندرجہ ذیل ہدایات کا خیال رکھیں۔

- انہج بند کریں اور چابی باہر نکال دیں۔
- موڑ سائیکل کو ہموار اور سخت سطح پر، سائینڈ اسٹینڈ، سینٹر اسٹینڈ یا مینٹس اسٹینڈ پر کھڑا کریں۔
- انہج، مفلر، بریکس اور دیگر زیادہ درجہ حرارت والے پارٹس کو ٹھنڈا ہونے دیں ورنہ آپ کی جلد جل سکتی ہے۔

موڑ سائیکل کی بروقت اور موڑ دیکھ بھال آپ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی سرمایہ کاری کی حفاظت، بہترین کار کردار کے حصول، ٹوٹ پھوٹ سے بچاؤ اور آلووگی میں کمی کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ موڑ سائیکل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خریدار پر عائد ہوتی ہے۔ ہر بار سواری سے قبل موڑ سائیکل کا معائنہ ضرور کریں اور وقفہ جاتی دیکھ بھال کے طریق جو کہ دیکھ بھال کے شیدوں میں درج ہیں، ان پر ضرور عمل کریں۔ (► P.34)

! تنبیہ

نامناسب دیکھ بھال یا خرابی کی غیر معیاری درستگی حادثے کا سبب بن سکتی ہے جس میں آپ شدید رُخی یا جاں بحق بھی ہو سکتے ہیں۔
ہمیشہ اس میونکل میں درج معائنے اور دیکھ بھال کے شیدوں کا جائزہ لیں اور عمل کریں۔

دیکھ بھال کا شیدول

بہم

دیکھ بھال کے تمام امور کے اخراجات موثر سائیکل مالک خود ادا کرے گا۔ اگر آپ موثر سائیکل فروخت کرتے ہیں تو دیکھ بھال کی تمام رسیدیں بھی نئے مالک کو دی جائیں۔

ٹلس ہنڈا کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ کا ڈبلر ہر بار دیکھ بھال کے امور کی انجام دہی کے بعد آپ کی موثر سائیکل کو سڑک پر چلا کر دیکھے تاکہ دیکھ بھال کے امور کی جائچ کی جاسکے۔

دیکھ بھال کا شیدول محفوظ و بہترین کارکردگی اور مناسب ایمیشن کنٹرول کو تینی بنانے کے لیے اہم و قلمب جاتی دیکھ بھال کی نشاندہی کرتا ہے۔

دیکھ بھال کا کام ہنڈا کے اسٹینڈرڈز کے مطابق، باقائدہ تربیت یافتہ اور تمام تر آلات و سہولیات سے لیس ٹینشن سے کروانی چاہئے۔ آپ کا ڈبلر ان تمام ضروریات پر پورا اترتا ہے۔ اپنی موثر سائیکل کی دیکھ بھال کا باقائدہ ریکارڈ برقرار رکھیں تاکہ موثر سائیکل کی ضروری دیکھ بھال کو ہر طور پر ممکن بنایا جاسکے۔ یہ تینی بناۓ میں کہ جو بھی موثر سائیکل کی دیکھ بھال کا کام انجام دے وہ اوپر زمینوں کے ریکارڈ میں بھی اس کا اندر اج کرے۔

حوالہ	با قائمہ تبدیلی	سالانہ معائنہ	اوڈومیٹری رینگنگ ذات (1)								سواری سے قل معاينہ P. 37	آئندہ
			24	20	16	12	8	4	1	$\times 1,000 \text{ km}$		
			15	12.5	10	7.5	5	2.5	0.6	$\times 1,000 \text{ mi}$		
-	I	I	I	I	I	I	I	I				پیشہ دل کی آئن
-											I	بیجہ دل کا بیول
-		C	C	C	C	C	C	C				پیشہ دل کی اسکرین (چلنی)
74	I	I	I	I	I	I	I	I			I	تھرائیں کا عمل
47				R								ایئر کلینز
75	C	C	C	C	C	C	C	C				کر ہیک کیس بریور
53	R	I	R	I	R	I	R	I				اسپارک پاگ
-	I	I	I	I	I	I	I	I	I			والکٹریشن
56	R	R	R	R	R	R	R	R	R		I	اجن آئن
-	C			C								اجن آئن فلائر اسکرین (چلنی)
-	C			C								سینڈی فوگل آئن فلائر
-	I	I	I	I	I	I	I	I	I			اجن آئن دل اسپیڈ
-			I									سینڈنڈری ایئر پلائی اسم

مینٹنس لحاظ

(Inspect) معائنہ (کلین، ایئر جسٹ، لبریکیٹ یا تبدیلی، اگر ضروری ہو) : I

(Clean) صاف کریں : C

(Lubricate) آئن اگر لیں لگائیں : L

(Replace) تبدیل کریں : R

مینٹنس کا لیوں

﴿ انتہمیٹ: ہم آپ کو ڈبلر سے سروں کروانے کی تجویز دیتے ہیں۔

﴿ ٹیکنیکل: اپنے تحفظ کے لیے ہوٹر سائکل کی سروں ڈبلر سے کروائیں۔

دیکھ بھال کا شیدول

ہمہ

حوالہ	حوالہ تبدیلی	پا قائدہ معانی	سالانہ معانی	اوڈوڈیمپری ریٹنگ نوت (1)								سواری سے قبل معانی	P. 37	آنٹم
				24	20	16	12	8	4	1	$\times 1,000 \text{ km}$			
				15	12.5	10	7.5	5	2.5	0.6	$\times 1,000 \text{ mi}$			
66				Every 500 km (300 mi): I L								I		ڈرامیچین
58	2 سال	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I		بریک آئل
59, 63		I	I	I	I	I	I	I	I					بریک شوڑا پیدا کی گھسائی
37		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I		بریک سٹم
64		I	I	I	I	I	I	I	I					بریک لائٹ سوچ
76		I	I	I	I	I	I	I	I					ہیڈلائٹ فوکس
-												I		لائٹ اپارن
71		I	I	I	I	I	I	I	I	I		I		ٹیک سٹم
65		I	I	I	I	I	I	I	I					سائینڈ اسٹینڈ
-		I	I	I	I	I	I	I	I					سپیشیشن
-		I	I		I		I	I						ڈن بوش اور کسائی کی اشیاء
44		I	I	I	I	I	I	I	I			I		پہنچنے والے اتاریں
-		I	I		I					I				اسٹریٹنگ ہیڈلائٹ پریمیم

نوٹ:

1*: اوڈوڈیمپری ریٹنگ زیادہ ہونے کی صورت میں درج کیے گئے وقوف میں دوبارہ کریں۔

2*: غیر معمولی گلی جگہ یا کچے علاقوں میں موڑ سائکل چلانے کی صورت میں بار بار سروں کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

3*: تیز رفتار یا باڑش میں چلانے کی صورت میں بار بار کم و قلے سے سروں کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

4*: تبدیل کرنے کے لیے مکمل ملائیں درکار ہیں۔

بنیادی دلکھ بھال

موڑسائیکل چلانے سے پہلے کامعاہنہ:

تحفظ کوئینی بنانے کے لیے، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ موڑسائیکل چلانے سے قبل اس کامعاہنہ کریں اور اگر کوئی خرابی ہوتا سے درست کریں۔
موڑسائیکل چلانے سے قبل معاہنہ کرنا نہایت ضروری ہے، اس سے ناصرف آپ کا تحفظ کوئینی بناتے ہے بلکہ خراب ٹائری کی بھی ایسی دیگر پریشانی سے آپ تکلیف اٹھانے سے بھی بچتے ہیں۔

موڑسائیکل کی سواری کرنے سے قبل مندرجہ میں عوامل کا جائزہ ضرور لیں:

● نیول کی سطح: جب ضرورت ہو تو نیول ٹینک بھروالیں۔ P.28

● تھرمل: تمام اسٹریپ گ پوزیشنز میں مکمل کھلتا اور ہندہ ہوتا چیک کریں۔ P.74

● انجن آئل لیول: اگر ضروری ہو تو انجن آئل پورا کریں اور رساو کا بھی معاہنہ معاہنہ کریں۔ P.55

- ڈرائیور چین: جھوول (سائیک) اور حالت کا جائزہ لیں اور اگر ضرورت درپیش ہو تو ایڈ جسٹ اور لبریکیٹ کریں۔ P.66
- برکیس: آپ پہن چیک کریں;
- فرنٹ: برکیس فلودیلوں اور پیڈ زکا گھنسا چیک کریں۔ P.58
- ریز: شوز کا گھنٹا اور فری پلے چیک کریں، اگر ضرورت درپیش ہو تو ایڈ جسٹ کریں۔ P.63 P.61
- لامپ اور ہارن: چیک کریں کہ موڑسائیکل کی لامپیں، ہیڈ لامپ اور ہارن درست طریقے سے کام کر رہے ہیں۔
- کلچ: آپ پہن چیک کریں۔ اگر ضرورت ہو تو فری پلے یڈ جسٹ کریں۔ P.71
- وہیلر اور ٹائر: ظاہری حالت اور ایز پریش چیک کریں اور اگر ضرورت ہو تو ایڈ جسٹ کریں۔ P.44

! تنہیہ


ہنڈا کے علاوہ دیگر پرزوں کا استعمال آپ کی سواری کو آپ کے لیے غیر محفوظ بنا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ حادثے کا شکار ہو کر شدید زخم یا جاں بحق بھی ہو سکتے ہیں۔

ہمیشہ اٹس ہنڈا کے اصلی پارٹس استعمال کریں جو کہ آپ کی موثر سائیکل کے لیے بطور خاص ڈیزائن اور منظور کردہ ہیں۔

پرزوں کو تبدیل کرنا

پاسینڈاری اور تحفظ کو لینی بنانے کے لیے ہمیشہ اصلی اٹس ہنڈا جیہنہن پارٹس استعمال کریں۔ جب رنگ دار پرزرے آرڈر کریں تو ماؤل کا نام، رنگ اور کوڈ لازمی واضح کریں۔ رنگ کا لیبل باکیں سائیڈ کور کے پیچھے فریم پر موجود ہے۔

► P.52



کلر لیبل

بیٹری

آپ کی موڑ سائیکل میں میٹنیس فری قسم کی بیٹری لگائی گئی ہے۔ آپ کو بیٹری کا الیکٹرولائٹ یوں یا پانی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیٹری کے ٹرمینل گردیا زنگ آؤ دھو گئے ہیں تو اسے صاف کر دیں۔ بیٹری کیپ کی سیل ہرگز نہیں ہٹائیں۔ چار جنگ کے دوران بھی بیٹری کیپ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔

نوُس:

آپ کی بیٹری میٹنیس فری ہے اور اگر آپ نے اس کی کیپ والی پتی کو ہٹایا تو یہ مکمل طور پر خراب بھی ہو سکتی ہے۔

بیٹری کو نامناسب طریقے سے ڈسپوز کرنا خود آپ اور ماحول کے لیے خطرناک ہے۔ بیٹری کو ڈسپوز کرنے کے لیے ہمیشہ مقامی قوانین و ضوابط پر عمل کریں۔

ایم جنسی کی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

مندرجہ ذیل صورتی حال میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

● الیکٹرولائٹ آپ کی آنکھوں میں چلا جائے:

اپنی آنکھوں کو کم از کم 15 منٹ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ برہ راست پانی کے دباو میں آنکھ دھونے سے آنکھ کو مستقل نقصان بھی ہو سکتا ہے۔

● الیکٹرولائٹ آپ کی جلد پر لگ جائے:

مشترہ حصے سے فوری طور پر کپڑا ہٹا دیں اور اچھی طرح پانی سے دھوئیں۔

● اگر الیکٹرولائٹ آپ کے منہ میں چلا جائے:

اچھی طرح کلپی کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اسے انگل نہیں۔

! تنیہہ

بیٹری دوران استعمال دھماکہ خیز ہائیڈروجن گیس خارج کرتی ہے۔

چنگاری یا شعلہ بیٹری کے پچھنے کا سبب بن سکتا ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو شدید زخمی یا جان بحق کر سکے۔

ہمیشہ حفاظتی کپڑے پہنیں اور چہرے پر حفاظتی ماسک لگائیں، یا کسی ماہر ٹریننگ سے بیٹری کی سروں کروائیں۔

نوٹس:

ہندوستان کے علاوہ کوئی دوسرا ایکٹر یکل پر زے، ایکٹر یکل سٹم پر اضافی لوڈ، بیٹری کے ڈسچارج اور مکانہ طور پر سٹم کی خرابی کا سبب بن سکتی ہیں۔

فیوز

فیوز آپ کی موڑ سائیکل کے ایکٹر یکل سٹم کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کی موڑ سائیکل میں کوئی بھی ایکٹر یکل پر زہ کام نہ کرے تو آپ فیوز کو چیک کریں اور ایسے فیوز کو تبدیل کریں، جو کہ درمیان سے ٹوٹا / خراب ہو۔ (► P.91)

فیوز کی تبدیلی اور معافہ


اگر نیشن سونچ کو آف ٹکنیک پوزیشن میں لا میں اور فیوز کا معافہ کریں۔ اگر فیوز ٹوٹا / خراب ہے تو اسے بالکل اسی رینٹنگ والے دوسرے فیوز سے تبدیل کر دیں۔

فیوز رینٹنگ کے لیے "تصریحات" ملاحظہ کریں۔ (► P.107)



بیٹری ٹرمینلز کی صفائی

- 1 - بیٹری باہر نکالیں (► P.49)
- 2 - اگر ٹرمینلز سفیدرنگ کے ساتھ زنگ آ لو دھوں تو انہیں گرم پانی سے صاف کریں اور کپڑے سے پوچھیں۔
- 3 - اگر ٹرمینلز بہت زیادہ زنگ آ لو دھو گئے ہیں تو اسے واٹر برش یا ریگ مال کی مدد سے صاف کریں۔ حفاظتی عینک ضرور لگائیں۔



- 4 - صفائی کے بعد بیٹری واپس لگائیں۔ بیٹری کی لائف محدود ہوتی ہے۔ اپنے ڈبلر سے دریافت کریں کہ آپ کو بیٹری کتنی مدت بعد تبدیل کرنی چاہئے۔ ہمیشہ اپنی بیٹری کو اسی قسم کی میٹنگینس فری بیٹری سے تبدیل کریں۔

نوٹس:

اگر آپ موجودہ فیوڈ کو زیادہ ریننگ والے فیوڈ سے تبدیل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی موڑ سائیکل کے الیکٹریکل سسٹم میں خرابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔

اگر فیوڈ بار بار خراب ہو جاتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ الیکٹریکل سسٹم میں کوئی خرابی ہے۔ اپنی موڑ سائیکل کا معاشرہ ڈیلر سے کروائیں۔

انجمن آئکل

انجمن آئکل کی حالت اور تیل کا معیار، سفر کی صورتحال اور گزرنے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ انجمن آئکل کی سطح باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں اور اگر ضرورت ہو تو صرف تجویز کردہ آئکل استعمال کریں۔ گندایا پرانا تیل جلد از جلد تبدیل کر دیں۔

ڈرائیوچین

ڈرائیوچین کی لبریشن اور معانئہ متواتر کرنا چاہئے۔ اگر آپ خراب، ٹوٹی پھوٹی سرکوں پر زیادہ تیز رفتار یا تیز اسپیڈ کے ساتھ موڑ سائکل چلاتے ہیں تو ڈرائیوچین کا معانئہ کرتے رہیں۔ (P.66)

اگر جیجن با آسانی حرکت نہیں کر رہی یا آواز پیدا کر رہی ہو، اس کے رولر ٹوٹ چکے ہوں، پن ڈھیلی پڑ گئی ہو تو فوری طور پر اس کا معانئہ ڈیلر سے کروائیں۔

اس کے علاوہ ڈرائیو اسپروکٹ اور ڈریون اسپروکٹ کا بھی معانئہ کریں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی خراب یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو اپنے ڈیلر سے اسے تبدیل کروائیں۔



نارمل

(اچھی حالت)



گھسا ہوا

(تبدیل کریں)

ٹوٹا ہوا

(تبدیل کریں)

بریک فلوئید

جب تک ایئر چنی نہ ہو بریک فلوئڈ تبدیل نہیں کریں۔ ہمیشہ سر بھر ڈبے سے تازہ بریک فلوئڈ استعمال کریں۔ اگر آپ نے بریک فلوئید ڈالا ہے تو اپنے بریک سٹم کا معانئہ ڈیلر سے جلد از جلد کروائیں۔

نوُس: بریک فلوئڈ پلاسٹک اور نگ دار سطح کو خراب کر سکتا ہے۔


گرنے / پھینے والے فلوئید کو فوراً صاف کریں اور دھوؤں لیں۔

تجویز کردہ بریک فلوئڈ

DOT4 یا DOT3 بریک فلوئڈ یا مساوی

نوٹ:

نئی چین کا ختنہ حال اپر و کٹس کے ساتھ استعمال چین کی جلد گھساوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔



ڈرائیور چین کی صفائی کیلئے پیروں یا کم فلیش پونٹ و ال محلول استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔

اس بات کا خیال رکھیں کہ لبریکیٹ دستیاب نہ ہونے کی صورت میں SAE-80/90 گیر آئل استعمال کریں۔ اپنے کپڑوں اور موڑ سائکل کو نشانات سے بچانے کے لیے اضافی چین لبریکیٹ ہرگز استعمال نہ کریں۔

صفائی اور لبریکیشن

توڑ پھوڑ کا معائنہ کرنے کے بعد، چین اور اپر و کٹس کو ریز ٹھیل گھماتے ہوئے صاف کریں۔ ہائی فلیش پونٹ و ال محلول استعمال کرتے ہوئے خشک پکڑے سے صاف کریں۔ اگر چین گندی ہو تو نرم برش سے صاف کریں۔ صفائی کے بعد خشک کریں اور تجویز کردہ لبریکیٹ استعمال کریں۔


ڈرائیور چین لبریکیٹ دستیاب نہ ہونے کی صورت میں SAE-80/90 گیر آئل استعمال کریں۔

ٹائز (معائنه / تبدیلی)

ایئر پریشر کو چیک کرنا

اپنی موڑ سائیکل کے ٹائزوں کا جائزہ لیں اور ممینہ میں کم از کم ایک بار یا جب ٹائز
دلبے ہوئے نظر آئیں تو ٹائزوں میں ہوا کا دباؤ ضرور چیک کروائیں۔

نقചان کا معائنه



کسی بھی طرح کا کثنا، ٹوٹ پھوٹ اور کیل وغیرہ کے لیے اپنی موڑ سائیکل کے
پہلوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ اسی طرح ٹائزوں کے سائید کا بھی معائنه کریں کہ
کوئی حصہ ابھرایا پہکا ہوا تو نہیں ہے۔

کرینک کیس بریدر

بارش میں، ہائی اسپلیڈ پر یا موڑ سائیکل دھونے کے بعد کرینک کیس بریدر کی
سروں کروائیں۔ اگر ڈرین ٹیوب کے شفاف حصے پر ڈپاٹ لیول نظر آنا
شروع ہو جائے تو بھی آپ کو کرینک کیس بریدر کی سروں کروا نے کی ضرورت
ہے۔


اگر ڈرین ٹیوب اور فلو ہو جائے تو ایئر فلٹر، انجن آئل سے گرد آلو ہو سکتا ہے
جس سے انجن کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔

ٹائر کا معائنہ


تنقیہ

زیادہ گھے ہوئے ٹائروں کے ساتھ موٹر سائیکل کی سواری آپ کو شدید رخی یا جاں بحق بھی کر سکتی ہے۔
 ٹائر کی دیکھ بھال اور معائنے میں متعلق تمام معلومات پر عمل کرنے کے لیے اوزرزمینوں میں موجود گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔

ٹائر کی اوپری سطح (سڑک کے ساتھ میلان) کرنے والا حصہ پر گھساوٹ اور ٹوٹ کا پھوٹ معائنہ کریں۔



ٹائر پر موجود گھساوٹ کے انڈیکیٹرز کا بغور معائنہ کریں۔ اگر وہ با آسمانی نظر آرہے ہیں تو ٹائر کو فوری طور پر تبدیل کر دیں۔ محفوظ سواری کے لیے، آپ اس وقت ہی ٹائر کو تبدیل کر دیں جب یہ نشانات بہت زیادہ واضح نہ ہوں۔



! تنیہہ


نامناسب نائزگوں نے سے موڑ سائکل کا توازن اور پینڈل نگ مٹائز ہو سکتی ہے جو حادثے کا سبب بنتے ہوئے آپ کو شدید زخمی یا جان بحق بھی کر سکتی ہے۔ اپنی موڑ سائکل میں ہمیشہ اس اوزر مینوں میں درج جنم اور قسم کے نائز ہی گلوائیں۔

نائز ہمیشہ ڈیلر سے تبدیل کروائیں۔ تجویز کردہ نائز اور اضافی تصریحات کے لیے ملاحظہ کریں۔ (P.106)

- آپ جب بھی نائز تبدیل کریں تو مندرجہ ذیل رہنمایا صولوں کا خیال رکھیں۔
- ہمیشہ تجویز کردہ نائز یا مساوی جنم، بناوٹ، اسپیڈر ٹینگ اور لوڈ رینٹ کے نائز استعمال کریں۔
- جب بھی نائز تبدیل کریں تو اس کے اندر موجود ٹیوب بھی تبدیل کریں۔ پرانی ٹیوب زیادہ تر بچل چکی ہوتی ہے جو نئے نائز میں ناکارہ ہو سکتی ہے۔

ایر کلینز

اس موڑ سائکل میں وسکس (Viscous) قسم کا ایر فلٹر استعمال کیا گیا ہے جو ہوا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے صفائی کی صورت میں خراب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گرد و غبار انہن میں جا سکتا ہے۔ اپنے طور پر دیکھ بھال کرنے کے بجائے، ہمیشہ ڈبلر سے ہی تبدیل کروائیں۔



ٹول کٹ

پہلے

ٹول کٹ کمپارٹمنٹ باکس میں، باعین سائیڈ کور کے پیچھے موجود ہے۔ (► P.52)

آپ چھوٹی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت اور پارٹس کی تبدیلی اس کٹ میں موجود اوزار کی مدد سے کر سکتے ہیں۔

- اسٹینڈرڈ / فلپس اسکرودر ائیور
- اسکرودر ائیور ہینڈل
- 10x12mm او پن اینڈ ریٹچ
- 14x17mm او پن اینڈ ریٹچ
- اسپارک پلگ ریٹچ

باؤی کے پزوں کو کھولنا اور لگانا ◀ سائینڈ کور

ہمہ

بائیں اور دائیں جانب کے سائینڈ کور بالکل ایک طریقے سے ہٹائے الگئے جائیں گے۔

|| علیحدہ کرنا / نکالنا
1 - اسکرو بہرنا لیں۔

2 - گرومیٹ A سے پروگ B کو باہر نکالیں۔


3 - گرومیٹ B سے سائینڈ کا دل کے پروگ B کو باہر نکالتے ہوئے سائینڈ کور آگے کی جانب ڈھکلیں۔

|| لگانا

اب جس طرح سائینڈ کور کو باہر نکلا گیا ہے، اس کے بالکل عکس طریقے سے واپس لگائیں۔

سائینڈ کور

دایاں سائینڈ کور اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ بائیں جانب بالکل ایسی ہی ہے۔



اسپارک پلگ


ہدایت

اسپارک پلگ کو چیک کرنا

تجویز کردہ اسپارک پلگ کے لیے "اتصیحات" (P.106) ملاحظہ کریں۔

تجویز کردہ ہیئت ریٹن میں صرف تجویز کردہ فتحم کا اسپارک پلگ ہی لگائیں۔

نوٹ: نامناسب ہیئت ریٹن والے اسپارک پلگ کا استعمال انہیں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔



اسپارک پلگ کیپ

اسپارک پلگ ریٹن

4 - الکٹریکی وڈا اور سینٹر پر سلیمان پر کاربن جمع ہونے / گھساوٹ کا جائزہ لیں۔

► اگر گھساوٹ یا ڈپازٹ زیادہ ہوں تو پلگ تبدیل کر دیں۔

► کاربن یا نم آ لودہ پلگ کو پلگ کلینر سے صاف کریں، بصورت دیگر تار والا برش استعمال کریں۔

اسپارک پلگ کو چیک کرنا

- اسپارک پلگ کو ناتائج کریں۔
- اگر پرانا پلگ ٹھیک ہے، تو:

 - اپنی جگہ پر فکس ہونے کے بعد اسپارک پلگ کو 1/8 ٹرلن ناتائج کریں۔
 - اگر نیا پلگ لگا رہے ہیں تو سے دوبارہ ناتائج کریں تاکہ ڈھیلا ہونے سے بچایا جاسکے
 - پہلے، پلگ کو ناتائج کریں۔
 - اپنی جگہ پر فکس ہونے کے بعد 1/2 ٹرلن ناتائج کریں۔
 - اسپارک پلگ کو دوبارہ ڈھیلا کریں۔
 - اب، پلگ کو دوبارہ ناتائج کریں۔
 - اپنی جگہ پر فکس ہونے کے بعد 1/8 ٹرلن تک

نوٹس:


نامناسب ناتائج کیا گیا پلگ انہن کو نقصان بچنچا سکتا ہے۔ اگر پلگ بہت ڈھیلا ہے تو پسمن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر پلگ بہت ناتائج ہے تو اس کی چوزیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

- اب جیسے پارش کو علیحدہ کیا گیا تھا اس کے برکس تنصیب کریں۔
- اسپارک پلگ کیپ کو دوبارہ لگاتے ہوئے، کسی کیبل یا تار کو نقصان بچانے سے گریز کریں۔

- 5 - واژہ تاپ فلیر گیچ کے استعمال سے اسپارک پلگ گیپ کو چیک کریں۔
- اگر ایڈج ٹھمنٹ ضروری ہو تو سائید الکٹروڈ کو آہنگی سے موڑیں۔

اسپارک پلگ گیپ: 0.80 - 0.90 mm

سائید الکٹروڈ




اسپارک پلگ گیپ
سائینگ و اشر

- 6 - اس بات کو لیتھنی بنائیں کہ سائینگ و اشر چھپی حالت میں موجود ہے۔
- 7 - اسپارک پلگ کو لگائیں۔ کراس ٹھریڈنگ سے بچنے کے لیے، اسپارک پلگ کو پہلے ہاتھ سے لگائیں پھر اسپیئر کا استعمال کریں۔

انجمن آئل

انجمن آئل چیک کرنا



آئل بھرنے والا ڈھکن / ڈپ اسٹک

- 1 - اگر انجمن ٹھٹڈا ہے تو اسے 3 تا 5 منٹ کے لیے اشارٹ چھوڑ دیں۔
- 2 - اگر نیشن سوچ کو آف ڈپ لائشن پر لا کیں اور 2 تا 3 منٹ انتظار کریں۔
- 3 - اپنی موڑ سائیکل کو بینٹرا سٹینڈ پر ہموار اور مضبوط جگہ پر کھڑا کریں۔
- 4 - آئل بھرنے والا ڈھکن / ڈپ اسٹک نکالیں اور اسے صاف کریں۔
- 5 - ڈپ اسٹک کو دوبارہ لگائیں اور نٹ کے لیے بغیر باہر نکالیں۔
- 6 - چیک کریں کہ ڈپ اسٹک پر آئل کی سطح اوپری نشان اور نچلنے نشان کے درمیان ہے۔
- 7 - ڈپ اسٹک نہیات احتیاط کے ساتھ واپس لگادیں۔

نوٹس:

اوپری سطح کے نشان سے زیادہ یا کم مقدار میں آئکل آپ کے انجمن کو خراب کر سکتا ہے۔ مختلف برائیز اور درجات کے آئکل ہرگز ملا کر استعمال نہ کریں۔ اس سے لبریکیشن اور لفکی پروزیشن پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

تجویز کردہ آئکل اور آئکل کے انتخاب کی گائیڈ لائنز کے لیے ملاحظہ کریں "دیکھاں کے بنیادی اصول" (P.41)

انجمن آئکل تبدیل کرنا

آئکل کی تبدیلی کے لیے آپ کو خاص اوزار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ ایسے امور کی انعام دہی کے لیے اپنے ڈیلرس سے رجوع کریں۔

- 1۔ اگر انچ من مخفیہ ہے تو اسے 3 تا 5 منٹ کے لیے اشارٹ چھڑو دیں۔
- 2۔ گینیشن سوچ کو آف پروزیشن پر لا کیں اور 2 تا 3 منٹ انتظار کریں۔

-3۔ اپنی موثر سائیکل کو سینٹر اسٹینڈ پر ہموار اور مضبوط جگہ کھڑا کریں۔

-4۔ ڈرین بولٹ کے نیچے ڈرین کا برتن رکھیں۔

انجمن آئکل ڈالنا

اگر انجمن آئکل کم یا بچھی سطح کے نشان پر ہو، تو تجویز کردہ انجمن آئکل کا اضافہ کر کے پورا کریں۔ (P.41)

-1۔ آئکل بھرنے والا ڈھکن /ڈپ اسٹک نکالیں۔ تجویز کردہ تبلیغیں ڈالیں یہاں تک کہ اوپری سطح کے نشان تک آجائے۔

► جب آپ آئکل کی سطح چیک کر رہے ہوں تو موثر سائیکل کو سینٹر اسٹینڈ پر کسی مضبوط اور ہموار جگہ کھڑا کریں۔

► اوپری سطح کے نشان سے زیادہ آئکل مت ڈالیں۔


► لیئنی بائیں کہ آئکل بھرنے والے سوراخ سے کوئی بھی یہودی شے اندر داخل نہ ہو۔

-2۔ نہایت حفاظت کے ساتھ آئکل بھرنے والا ڈھکن /ڈپ اسٹک واپس لگا دیں۔

- 7- کریک کیس کو تجویز کردہ تیل سے بھریں اور آئل فل کیپ / ڈپ اسٹک لگائیں۔
 (►P.41) (►P.106)

آئل تبدیلی کے وقت درکار تیل:
 1.0 لیٹر

- 8- آئل کی سطح چیک کریں (►P.55)
 9- چیک کریں کہ کسی مقام سے آئل کا رساؤ نہ ہو۔



- 5- تیل نکالنے کے لیے آئل فل کیپ / ڈپ اسٹک، ڈرین بولٹ اور سینگ واشر پہنچائیں۔

◀ تیل کو منظور شدہ طریقے سے ضائع کریں۔

- 6- ڈرین بولٹ پر نیا سینگ واشر لگائیں۔ ڈرین بولٹ کو ٹائٹ کریں۔

Torque: 30 N.m (3.1kgf.m)

فرنٹ بریک فلوئیڈ کا معاشرہ


اگر بریک فلوئیڈ لیوں لوڑ لیوں نشان سے کم ہو یا بریک لیور کی آزادانہ حرکت ضرورت سے زیادہ ہو تو بریک پیڈز کا معائنہ کریں۔

اگر بریک پیڈز درست حالت میں ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو بریک فلوئیڈ رساو کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی موڑ سائیکل کو ڈبلر سے فوراً چیک کروائیں۔

1- اپنی موڑ سائیکل کو ہموار سطح پر بالکل سیدھا کھڑا کریں۔

2- اسٹرینگ بینڈل کو بالکل سیدھا کریں اور بریک فلوئیڈ کی مقدار کا معائنہ کریں۔
بریک فلوئیڈ کی سطح لوڑ (lower) کے نشان سے اوپر ہونی چاہئے۔

فرنٹ بریک فلوئیڈ ریزرو ایزر




لوڑ لیوں کا نشان

فرنٹ بریک پیڈز کی گھساوت کا معائنہ

بریک پیڈ ویرانڈ کیٹریز کی حالت کا جائزہ لیں۔

اگر بریک پیڈ ویرانڈ کیٹریز کی حد تک گھس چکے ہوں تو آپ کو پیڈ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔


بریک پیڈز



بریک پیڈز کا بریک کلیپ کی نجی جانب سے جائزہ لیں۔
اگر ضرورت ہو تو اپنے ڈسک سے پیڈ ز تبدیل کروائیں۔
ہمیشہ دائیں اور بائیں دونوں جانب کے بریک پیڈز ایک ساتھ تبدیل کروائیں۔

بریکس ◀ ریز بریک پیڈل اونچائی کو ایڈ جست کرنا

بریک پیڈل



ریز بریک پیڈل کی اونچائی ایڈ جست کرنا

پیڈل کی اونچائی کو ایڈ جست کرنے کے لیے اسٹاپر بولٹ مہیا کیا گیا ہے۔


- 1- اپنی موڑ سائیکل کو سینٹر اسٹینڈ پر ہموار اور مضبوط جگہ کھرا کریں۔
- 2- لاک نٹ کو ڈھیلا کریں اور اسٹاپر بولٹ کو گھمائیں۔
- 3- لاک نٹ کو تائپ کریں اور فرمی پلے چیک کریں۔

بریکس ◀ ریز بریک پیڈل فری پلے کا معائنہ

ریز بریک پیڈل فری پلے ایڈ جٹمنٹ

فری پلے کو ایڈ جٹ کرتے ہوئے لیقینی بنا کیں کہ ایڈ جٹمنٹ نٹ پر موجود کٹ آؤٹ، بریک آرم پن پر بالکل درست طور پر بیٹھ جائے۔

بریک آرم پن ایڈ جٹمنٹ نٹ




اگر اس طریقے کے ذریعے مناسب ایڈ جٹمنٹ حاصل نہ ہو سکے تو اپنے ڈیلر سے رابط کر کریں۔

ریز بریک پیڈل فری پلے کا معائنہ

- 1۔ اپنی موڑ سائکل کو سینٹر اشینڈ پر ہموار اور مضبوط جگہ کھڑا کریں۔
- 2۔ ریز بریک پیڈل کی فری پلے کی پیمائش کریں۔

بریک پیڈل اشینڈ رو فری پلے 20-30mm



فری پلے


اس بات کو لیقینی بنا کیں کہ بریک راؤ، بریک آرم، اسپر گگ اور فاسٹر اچھی حالت میں ہیں۔

بریکس ◀ ریز بریک پیڈل فری پلے کا معانہ


ہمہ

3- ایڈ جٹمنٹ کرنے سے قبل بریک آرم کو اگے دھکلیں تاکہ قدمیت ہو سکے کہ ریز بریک ایڈ جٹنگ نٹ اور بریک آرم پن کے درمیان جگہ موجود ہے۔

بریک آرم



فری پلے گھٹائیں
بریک آرم پن



فری پلے گھٹائیں
ایڈ جٹنگ نٹ

1- ریز بریک کو ایڈ جٹ کرنے والے لٹ کو ایک وقت میں آدھا گھما کر ایڈ جٹ کریں۔


2- متعدد بار بریک لگانے اور چھوڑنے کے بعد قبیل کے آزادہ گھونٹے کو چیک کریں۔

نوات: ایڈ جٹ کو اس کی گنجائش سے زیادہ ناکٹ نہ کریں۔

ریز بریک شو ز کا معائنہ

ریز بریک کے ساتھ ایک ریزو یا انڈیکیٹر موجود ہوتا ہے۔

بریک پینل ریفینش مارک



جب بریک لگایا جاتا ہے، بریک آرم کے ساتھ موجود تیر کا نشان بریک پینل پر ریفینش کے نشان کی جانب بڑھتا ہے۔ اگر تیر کا نشان پوری طرح بریک لگانے پر ریفینش مارک کے متوازنی پہنچ جائے تو آپ کو بریک شو تبدیل کروانے کی ضرورت ہے۔ اس سروس کے لیے اپنے ڈیلائر سے رابطہ کریں۔


جب بھی بریک سروس درکار ہوا پہنچنے سے ڈیلائر سے رجوع کریں۔ ہمیشہ ٹلس ہندرا کے جیونوں پارٹس استعمال کریں۔

بریکس ◀ بریک لائٹ سوچ کو ایڈ جسٹ کرنا

بریک لائٹ سوچ کو ایڈ جسٹ کرنا

بریک لگا کر بریک لائٹ سوچ کے آپریشن کو چیک کریں۔ بریک لائٹ سوچ کو پکڑیں اور اگر سوچ بہت تاخیر سے آن ہو رہا ہو تو ایڈ جسٹنگ نٹ کو سمت A میں گھمائیں، اور اگر سوچ بہت جلدی آن ہو رہا ہے تو اسے سمت B میں گھما کر ایڈ جسٹ کریں۔

بریک لائٹ سوچ




ایڈ جسٹنگ نٹ

سامنڈ اسٹینڈ

سامنڈ اسٹینڈ کو چیک کرنا

پہلی

- 1 - چیک کریں کہ سامنڈ اسٹینڈ بالکل درست انداز میں کام کر رہا ہے۔
اگر اسٹینڈ بہت سخت یا شور کر رہا ہے تو پیٹ ایر یا صاف کر کے پیوٹ بولٹ
پر گر لیں لگائیں۔
- 2 - اپر گنگ کی خرابی یا دباو کی کمی کو چیک کرنے کے لیے معائنہ کریں۔




سامنڈ اسٹینڈ اپر گنگ

سلیک / جھول کا معانہ

ڈرائیور چین فری پلے کا متعدد مقامات سے معانہ کریں۔ اگر یہ تمام پاؤنٹس پر ایک چینی نہیں ہے تو چین کا معانہ اپنے ڈیلر سے کروائیں۔

- 1- اپنی موڑ سائکل کو سینٹر اسٹینڈ پر بخت اور ہموار سطح پر کھڑا کریں۔
- 2- اسپیکشن ہول کیپ عیحدہ کریں۔





اسپیکشن ہول کیپ

3- چین کور سے "اسپیکشن ہول کیپ" اتاریں۔

4- اپنی انگلی کی مدد سے ڈرائیور چین کو اوپر بیچ کر کے فری پلے کی پیمائش کریں۔

ڈرائیور چین سلیک 20-30 mm

اگر سلیک 50mm سے تجاوز کر جائے تو اپنی موڑ سائکل ہرگز نہ چلائیں۔



5 - ریسر ولیل کو گھما میں اور جائزہ لیں کہ چین بالکل ہموار انداز میں گھوم رہی ہے؟

6 - چین کو روٹس کو ٹھوپیں اور چین کو علیحدہ کریں۔

پہلے اوپر والا چین کو الگ کریں۔ ◀

پھر نیچے والا کو الگ کریں۔ ◀

بوٹ

7 - اسپر کٹس کا جائزہ لیں۔ (►P.42)


8 - ڈرائیور چین کو صاف کر کے لبریکیٹ کریں۔ (►P.43)

9 - جس طرح پر زے کھولے گئے تھے اس کے بالکل اٹ طریقے سے واپس لگائیں۔


ڈرائیور چین کو ایڈ جسٹ کرنا

ہمکار

اسکیل گر بیجو شنر
ایڈ جسٹ نٹ لاک نٹ



ریز ایکسل نٹ ڈرائیور چین ایڈ جسٹر



ڈرائیور چین ایڈ جسٹر
ایڈ جسٹ نٹ لاک نٹ

ڈرائیور چین کو ایڈ جسٹ کرنا

چین کو ایڈ جسٹ کرنے کے لیے خاص اوزار درکار ہوتے ہیں۔ ڈرائیور چین ایڈ جسٹ میں ہمیشہ اپنے ڈیلر سے کروائیں۔

- 1 - اپنی موٹر سائکل کو سینٹر اسٹینڈ پر رکھتے اور ہموار سطح پر کھڑا کریں۔
- 2 - ریز ایکسل نٹ کو ڈھیلا کریں۔
- 3 - ڈرائیور چین ایڈ جسٹر کی دونوں جانب موجود لاک نٹس کو ڈھیلا کریں۔

6 - ریز ایکسل نٹ کو ناٹ کریں

تارک : (6.9 Kgf.m) 68N.m

7 - ایڈ جسٹنگ مٹس پر گرفت رکھتے ہوئے لاک نٹ کو ناٹ کریں۔

تارک (1.0 Kgf.m) 10Nm

8 - ڈرائیور چین فری پلے کو دوبارہ چیک کریں۔

9 - جب ڈرائیور چین فری پلے کو ایڈ جسٹ کرنے کے لیے ریز وھیل کی پوزیشن تبدیل کی جاتی ہے تو اس سے ریز بریک پیڈل فری پلے متاثر ہوتا ہے۔

ریز بریک پیڈل فری پلے چیک کریں اور اگر ضرورت ہو تو اسے ایڈ جسٹ کریں۔
➡ P.61

اگر اس کام کے لیے تارک ریٹ اسٹیمال نہیں کیا گیا ہے تو اپنے ڈیلر سے فوراً رجوع کریں اور درست اسٹیمال کی تصدیق کروائیں۔ نامناسب انداز میں کی گئی اسٹیمال بریک کی صلاحیتیوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔

4 - دونوں ایڈ جسٹنگ مٹس کو برابر مرتبہ گھمائیں یہاں تک کہ درست ڈرائیور چین فری پلے حاصل ہو جائے۔ فری پلے کم کرنے کے لیے ایڈ جسٹنگ نٹ کو گھڑی کی سمت میں گھمائیں۔ فری پلے بڑھانے کے لیے ایڈ جسٹنگ مٹس کو گھڑی کی مخالف سمت میں گھمائیں اور ریز وھیل کو آگے کی جانب ڈکھلیں۔ فری پلے کو ڈرائیور اسپروکٹ اور ڈریون اسپروکٹ کے درمیان کسی پوائنٹ پر ایڈ جسٹ کریں۔

ڈرائیور چین فری پلے کو چیک کریں۔ ➡ P.66

5 - ریز ایکسل کی الائنسٹ کو چیک کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ دونوں ڈرائیور چین ایڈ جسٹر، سوٹنگ آرم کے دونوں جانب اسکیل گریجویشنز پر یکساں نشان پر ہوں۔

دونوں نشانات ایک سیدھے میں ہونے چاہئے۔ اگر نشانات اور پر نیچے ہیں تو ایڈ جسٹنگ نٹ کو ایں یا باہمیں گھمائیں یہاں تک کہ نشانات ایک سیدھے میں آجائیں اور پھر چین کو دوبارہ چیک کریں۔

جب ریز ایکسل کی ایڈ جسٹمنٹ آخري حد تک تکمیل جائے اور ڈرائیور چین ضرورت سے زیادہ ڈیلی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیور چین خستہ حالت میں ہے اور اسے تبدیل کر دینا چاہئے۔

چین: 428

ڈرائیور چین اپنے ڈیلر سے تبدیل کروائیں۔

کلچ کا معاونہ


کلچ یور فری پلے کو چیک کرنا
کلچ یور فری پلے چیک کریں۔

کلچ کیبل کے ٹیڑھا ہونے یا ٹوٹ پھوٹ ہونے کا معائنہ کرنے کے لیے چیک
کریں اگر ضروری ہو تو اسے اپنے ڈیلر سے تبدیل کروائیں۔
کلچ کیبل پر مقامی مارکیٹ میں دستیاب کیبل لبریکنیٹ لگائیں تاکہ وقت سے
پہلے گھسنے یا زنگ لگنے سے محفوظ رکھا جاسکے۔


نوٹس:

غیر مناسب فری پلے کی ایجمنٹ وقت سے پہلے کلچ خراب ہو جانے کا
سبب بن سکتا ہے۔

کلچ یور کی فری پلے 10-20 mm



کلچ لیور فری پلے کو ایڈ جسٹ کرنا



کلچ لیور فری پلے کو ایڈ جسٹ کرنا

اوپر کی ایڈ جسٹمنٹ

کلچ کو ہمیشہ پہلے اوپر کی ایڈ جسٹمنٹ سے ایڈ جسٹ کریں۔

1- ر برڈ سٹ کور باہر نکالیں۔

2- اوپر والا لاک نٹ ڈھیلنا کریں۔

3- اوپر والا کلچ کیبل ایڈ جسٹ گھما نئیں یہاں تک کہ فری پلے 10-20 mm رہ جائے۔

4- لاک نٹ نا سٹ کریں اور فری پلے کا دوبارہ جائزہ لیں۔

5- اب ر برڈ سٹ کور لگا دیں۔

نچلی ایڈ جسٹمنٹ

ہمہ
لکچ


اگر اوپر والا لکچ کیبل ایڈ جسٹ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے اور درست فری پلے کا حصول ناممکن ہوتا ہے تو نچلے کیبل ایڈ جسٹ نٹ کی مدد سے ایڈ جسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔

1- اوپر والا لکچ نٹ کھولیں اور نچلے کیبل ایڈ جسٹ کو مکمل اندر کی جانب گھمائیں (تاکہ زیادہ سے زیادہ فری پلے مہبایا کیا جاسکے)۔ اوپر والا لکچ نٹ ثابت کریں۔

2- نیچ والا لکچ نٹ لوڑ کریں۔

3- نیچ والا ایڈ جسٹ نٹ گھمائیں تہاں تک کہ نچلے لیور فری پلے 10-20 mm ہو جائے

4- نیچ والا لکچ نٹ ثابت کریں اور نچلے لیور فری پلے چیک کریں۔




اگر مناسب ایڈ جسٹمنٹ نہ ہو سکے یا لکچ درست انداز میں کام نہ کریں تو اپنے ڈیلر سے رجوع کریں۔

تھرائل فری پلے کا معائضہ

بند انجمن کے ساتھ، چیک کریں کہ تھرائل تمام اسٹیئرنگ پوزیشنوں میں ہموار طریقے سے مکمل طور پر بند اور کھل رہا ہے اور تھرائل فری پلے بھی بالکل درست ہے۔ اگر تھرائل کی حرکت ہموار نہیں ہے اور خود بند ہو جاتا ہے یا کیبل خراب ہے تو اپنی موڑ سائکل کا معائضہ ڈیلر سے کروائیں۔


تھرول گر پلٹن پر فری پلے: 2-6 mm



کریں کیس بریدر

کریں کیس بریدر کی صفائی

- 1۔ کریں کیس بریدر ٹیوب کے نیچے موجود کنٹرولز میں۔
- 2۔ کریں کیس بریدر ٹیوب ہٹا کیں اور ڈپاڑس کو باہر نکالیں۔
- 3۔ کریں کیس بریدر ٹیوب کو دوبارہ لگا دیں۔



کریں کیس بریدر ٹیوب


متفرق دیکھ بھال

ہیڈلائٹ کو ایڈجسٹ کرنا

ہیڈلائٹ ہیم کی مناسب سیدھے کے لیے اس کی عمودی ایچسمنٹ (vertical) ضرورت کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ ہیڈلائٹ کیس کو حرکت دینے کے لیے بولٹ کو ٹھیک کریں۔

ایچسمنٹ کے بعد بولٹ کو ٹھانک کریں۔

ہیڈلائٹ کیس



متفرق دیکھ بھال ◀ ریز سپنشن کو ایڈ جسٹ کرنا

ریز سپنشن کو ایڈ جسٹ کرنا

ہمہ

سپنشن کو ایڈ جسٹ کرنے کے لیے پن اسپینر درکار ہوتا ہے۔ ہم آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ ایسی سروں کے لیے اپنے ڈیلر سے رابط کریں۔

اپر گنگ پری لوڑ

آپ ایڈ جسٹ کی مدد سے پری لوڑ خود ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے وزن اور سڑک کی صورتحال کے لیے موزوں ہو۔

ایڈ جسٹ کو گھمانے کے لیے پن اسپینر استعمال کریں۔ پوزیشن 1 اپر گنگ پری لوڑ کم کرنے (زم) یا 3 تا 5 پوزیشن اپر گنگ پری لوڑ کو بڑھانے (سخت) کرنے کے لیے ہے۔ اسٹینڈرڈ پوزیشن 2 ہے۔

نوٹس:

اگر آپ بر او راست 1 سے 5 یا 5 سے 1 پر ایڈ جسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو شاک ابزار بر کو فقصان پہنچ سکتا ہے۔

ایڈ جسٹ کو اس کی مقررہ حد سے آگے نہ گھائیں۔ دائیں اور بائیں دونوں جانب کے شاک ابزار بر کو ایک جیسے اپر گنگ پری لوڈ پر ایڈ جسٹ کریں۔

